



| ITEM | NO. DESENHO |
|------|-------------|
| A    | 320-10116   |
| B    | 14963285    |
| C    | 14947663    |
| D    | 580-10244   |
| E    | 14963571    |





-VISTA AUXILIAR-  
DIMENSOES DE FIXACAO

C-CONECTOR DE PROCESSO COBRE  
CALIBRAR Ø INT. PARA 6.45-6.55  
X 15.00-17.00 DE PROF.



E-CONECTOR DE SUCCAO COBRE  
CALIBRAR Ø INT. PARA 8.00-8.10  
X 15.00-17.00 DE PROF.

D-CONECTOR DE DESCARGA COBRE  
CALIBRAR Ø INT. PARA 6.45-6.55  
X 15.00-17.00 DE PROF.



- NOTAS:
- 1- SE ESPECIFICADO NA LISTA DE MATERIAL, MONTAR AS PECAS CONFORME MOSTRADO.
  - 2- VER ESPECIFICACAO "A-B" E "A-C" PARA PROCESSO.
  - 3- NAO PODE HAVER VINCOS NOS TUBOS (VINCOS SAO SINAIS OU MARCAS QUE FICAM EM ALGO QUE SE DOBRA).
  - 4- APOS AS DOBRAS NOS TUBOS, NAO PODE HAVER REDUCAO DE AREA SUPERIOR A 30%.
  - 5- OS TUBOS DE SUCCAO, DESCARGA E PROCESSO DEVEM ESTAR ISENTOS DE TINTA EM 15.8mm (5/8") A PARTIR DO TOPO DOS TUBOS CONFORME ESPEC. T.P.Co. A-B4.
  - 6- VER ESPECIFICACAO TECUMSEH GLOBAL 8 PARA EXIGENCIAS DE FORNECEDORES REFERENTES A REGULAMENTACOES AMBIENTAIS.

|                                                 |                                |                                        |                 |                           |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| PROJECAO: 2DIEIRO<br>UNIDADE: mm<br>FORMATO: A2 |                                | NOME:<br><b>COMPRESSOR PARA VENDAS</b> |                 | NUMERO:<br><b>DCAE196</b> |                   |
| DESENHO:<br>J. BARBANO                          | VERIFICACAO:<br>ANDRE MARTINEZ | APROVACAO:<br>WALTER CORREA            | ESCALA:<br>1:2  | FOLHA:<br>1/1             | DATA:<br>09/06/11 |
| REF.                                            |                                |                                        | FAMILIA:<br>AE2 |                           |                   |



|                                                                      |                                                                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| SÍMBOLOS Q.A. CONFORME PROCEDIMENTO 2.01.031 TECUMSEH DO BRASIL      |                                                                                  |  |  |  |  |
| ★ CATEGORIA I<br>■ CATEGORIA II<br>▲ CATEGORIA III<br>◆ CATEGORIA IV | MATERIALS E SERVIÇOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONFLITO COM A NOTIFICAÇÃO DO COMPRADOR. |  |  |  |  |