


AA



- 1 - SE ESPECIFICADO NA LISTA DE MATERIAL, MONTAR AS PEÇAS CONFORME MOSTRADO.
- 2 - VER ESPECIFICACAO "A-B" E "A-C" PARA PROCESSO.
- 3 - NAO PODE HAVER VINCOS NOS TUBOS (VINCOIS SAO SINAIS OU MARCAS QUE FICAM EM ALGO QUE SE DOBRA).
- 4 - APÓS AS DOBRAS NOS TUBOS, NAO PODE HAVER REDUCAO DE AREA SUPERIOR A 30%.
- 5 - OS TUBOS DE SUCCAO, DESCARGA E PROCESSO DEVEM ESTAR ISENTOS DE TINTA EM 15,8mm (5/8") A PARTIR DO TOPO DOS TUBOS CONFORME ESPEC. TECUMSEH A-B4.
- 6 - VER ESPECIFICACAO TECUMSEH GLOBAL-8 PARA EXIGENCIAS DE FORNECEDORES REFERENTES A REGULAMENTACOES AMBIENTAIS.

[illegible]