






NOTAS:

- 1-VER ESPEC. NA LISTA DE MATERIAL. MONTAR AS PECAS CONFORME MOSTRADO.
- 2-VER ESPEC. "A-B" E "A-C" PARA PROCESSO.
- 3-VER ESPECIFICACAO TECUMSEH GLOBAL 8 PARA EXIGENCIAS DE FORNECEDORES REFERENTES A REGULAMENTACOES AMBIENTAIS.
- 4-OS TUBOS DE SUCCAO, DESCARGA E PROCESSO DEVEM ESTAR ISENTOS DE TINTA EM 15.8mm (5/8") A PARTIR DO TOPO DOS TUBOS CONFORME ESPEC. TECUMSEH A-B4.

USAR SOMENTE CONECTOR DE PROCESSO - COBRE
DIA. EXT. 7.89-7.99 X 0.90-1.10 DE PAREDE
CALIBRAR DIA. INT. FINAL PARA
6.45-6.55 X 15.0-17.0 DE PROFUNDIDADE
PLUG 40.

CONECTOR DE DESCARGA - COBRE
DIA. EXT. 7.00-7.10 X 0.90-1.10 DE PAREDE
CALIBRAR DIA. INT. P/ 6.45-6.55 X 15.0-17.0
DE PROFUNDIDADE - PLUG 40.

USAR SOMENTE CONECTOR DE SUCCAO - COBRE
DIA. EXT. 7.89-7.99 X 0.90-1.10 DE PAREDE
CALIBRAR DIA. INT. FINAL PARA
8.00-8.10 X 15.0-17.0 DE PROFUNDIDADE
PLUG 3.



VISTA PERSPECTIVA
ESCALA 1:3

ITEM	NO. DESENHO
A	14962905
B	320-10644
C	580-10164
D	14963887
E	14947663

[illegible]